


Typ 167, 253.99, 257, 290, 293
 Typ 213, 238
 med kod 800 (Årsmodell 2020)
 Typ 213, 238
 med kod 807 (Årsmodell 2017)
 Typ 213, 238
 med kod 808 (Årsmodell 2018)
 Typ 213, 238
 med kod 809 (Årsmodell 2019)
 Typ 213
 med kod 806 (Årsmodell 2016)
 Typ 222
 fr.o.m. årsmodell 2018
 Typ 463
 fr.o.m. årsmodell 2019

Bilden visar TYP 213

- 3 Pekplatta navigering
 4 multifunktionsruta



P00.20-2892-11

bilden visar TYP 222.0 fr.o.m. årsmodell 2018

- 3 Pekplatta navigering
 4 multifunktionsruta



P00.20-2941-11

Val

1	Öppna verkstadsnivån i kombiinstrumentet.	Typ 167, 253.99, 257, 290, 293 Typ 213, 238 med kod 800 (Årsmodell 2020) Typ 213, 238 med kod 807 (Årsmodell 2017) Typ 213, 238 med kod 808 (Årsmodell 2018) Typ 213, 238 med kod 809 (Årsmodell 2019) Typ 213 med kod 806 (Årsmodell 2016) Typ 222 fr.o.m. årsmodell 2018 Typ 463 fr.o.m. årsmodell 2019	AP00.20-P-0046B AP00.20-P-0046G
2	Ställ styrenheten för elektroniskt tändningsläs läge "2" (kl. 15).	i Det får inte finnas några felmeddelanden på multifunktionsdisplayen (4).	
3	Välj menyalternativet "ASSYST PLUS " i multifunktionsdisplayen (4) genom att svepa över pekplattans navigering (3).		
4	Bekräfta valet "ASSYST PLUS" genom att trycka på pekplattans navigering (3).	i På multifunktionsdisplayen (4) visas flikarna: "Servicedata", "Fullservice", "Fordonsöverlämning".	
	Återställ servicedata		
5	Välj och bekräfta menyalternativet "Fullservice" i multifunktionsdisplayen (4) genom att svepa över pekplattans navigering (3).	i På multifunktionsdisplayen (4) visas aktuella servicepunkter.	
6	Välj och bekräfta menyalternativet "Bekräfta service" i multifunktionsdisplayen (4) genom att svepa över pekplattans navigering (3).	i På multifunktionsdisplayen (4) visas oljevalet eller "Service utförd?".	
7	Välj och bekräfta specifikation för använd motorolja genom att svepa över pekplattans navigering (3).		
8	Välj och bekräfta menyalternativet "Ja" i multifunktionsdisplayen (4) genom att svepa över pekplattans navigering (3).	i På multifunktionsdisplayen (4) visas "Ingen återtagning möjlig".	
9	Välj och bekräfta menyalternativet "Bekräfta" i multifunktionsdisplayen (4) genom att svepa över pekplattans navigering (3).	i På multifunktionsdisplayen (4) visas "Fullservice utförd". Om servicen inte eller endast delvis utförs efter återställning av servicedatortern, ↓ måste servicedatortern återställas på ingångsvärdet igen. Typ 167, 253.99, 257, 290, 293 Typ 213, 238 med kod 800 (Årsmodell 2020) Typ 213, 238 med kod 807 (Årsmodell 2017) Typ 213, 238 med kod 808 (Årsmodell 2018) Typ 213, 238 med kod 809 (Årsmodell 2019) Typ 213 med kod 806 (Årsmodell 2016) Typ 463 fr.o.m. årsmodell 2019 Typ 222 fr.o.m. årsmodell 2018	AP00.20-P-0044A AP00.20-P-0044HA
	Bortval		
10	Stäng verkstadsnivån i kombiinstrumentet.	Typ 167, 253.99, 257, 290, 293 Typ 213, 238 med kod 800 (Årsmodell 2020) Typ 213, 238 med kod 807 (Årsmodell 2017) Typ 213, 238 med kod 808 (Årsmodell 2018) Typ 213, 238 med kod 809 (Årsmodell 2019) Typ 213 med kod 806 (Årsmodell 2016) Typ 222 fr.o.m. årsmodell 2018 Typ 463 fr.o.m. årsmodell 2019	AP00.20-P-0046B AP00.20-P-0046G